



JELLEMZŐ FOTÓK



előszoba beépített szekrénnel




közlekedő



fürdőszoba, burkolás nélküli korrodált lemezkád



falilámpa bekötés



tapétázott WC

205

JELLEMZŐ FOTÓK



olvadó biztosíték



alumínium elektromos vezetékek



szabadon lévő elektromos vezetékek



felújításra szoruló belső ajtó



megsárgult felületű, üvegezett ajtó