



**MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET**  
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Kijelölési okirat száma:  
139/2009

**ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Ellenőrzési jegyzőkönyv  
száma: EJ-0961

**1. Az ellenőrzés tárgya:**

A következő játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének első ellenőrzése:

sor- szám	A játszótéri eszköz		
	megnevezése	típusa, azonosító adata	gyártója
1.	terepcsúszda	808.14	-

**2. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének**

**neve:** Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri  
Hivatal

**címe:** 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

**3. Az ellenőrzés helyszíne:** 2040 Budaörs, Beregszászi út 3612/5 hrsz.

**4. Az ellenőrzés időpontja:** 2010. augusztus 10.

**5. Az ellenőrzést végző neve:** Tarcsi József

**6. Az ellenőrzési követelmények:**

- **jogszabály:** a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM  
rendelet

- **szabványok:**

sor- szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2008	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-3:2008	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

**7. Az ellenőrzés során alkalmazott korlátozások:**

- az ellenőrzés nem terjedt ki a szabvány laboratóriumi vizsgálatot igénylő követelménypontjaira, mert azok az eszköz esetleges tönkremeneteléhez és jelentős többletköltséghez vezetnének, de ezek lényegesen nem befolyásolják az ellenőrzés eredményét.

**8. Az ellenőrzés megállapítása:**

A játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése



**MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET**  
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Kijelölési okirat száma:  
139/2009

**ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Ellenőrzési jegyzőkönyv  
száma: EJ-0961

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követelmény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		a követelményektől való eltérés leírása	a követelményeknek megfelel/nem felel meg
1.) terepcsúszda	1, 2	- az eszköz esési terében akadály van: bokor, fakeret (MSZ EN 1176-1:2008 szabvány 4.2.8.4. pontja)	nem felel meg

A játszótéri eszköz az ellenőrzés megállapítása szerint a rá vonatkozó követelményeknek:

**NEM FELEL MEG**

#### Javítási lehetőségek:

Általánosan: a bokrokat és a fakeretet el kell távolítani.

1. A csúszási pálya mentén a térkő járdát gumilapra cserélni, a rönk lépegetőt megszüntetni.
2. A csúszdatestből kivenni a középső íves elemet, a csúszda jobb és bal oldalán 1,5-1,5 m szélességben sík felületet kialakítani úgy, hogy a csúszda vonala és a talaj közötti távolság kisebb legyen 0,6 m-nél a beülési helynél, míg a csúszási pálya mentén 1 m-nél (így füvesített talaj is elegendő lesz ütéscsillapító talajként).
3. A csúszdát a kifutási helyénél fogva a kerítés irányába forgatni (kb. 1,5 m-t, így jelentősen eltávolodunk a járdától), a csúszda jobb és bal oldalán 1,5-1,5 m szélességben sík felületet kialakítani úgy, hogy a csúszda vonala és a talaj közötti távolság kisebb legyen 0,6 m-nél a beülési helynél, míg a csúszási pálya mentén 1 m-nél (így füvesített talaj is elegendő lesz ütéscsillapító talajként).
4. Kombinált csúszda kialakítása: a járda síkját követve a dombot elhordani, a csúszda beülési helyénél emelvényt feljáró létrával elhelyezni, a csúszási pályát alátámasztani és a teljes ütközőfelületen ütéscsillapító talajt kialakítani.

#### 9. Melléklet: fotók (2 db)

Budapest, 2010. augusztus 11.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyta:

  
**Tarcsi József**

  
**Kapuvári István**



1.) terepcsúszda

