

Ellenőrzés időpontja: 2009.10.09	ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL		Jegyzőkönyv száma: JKV-Budaörs-808
Adatfelmérő ellenőrzési szakértő:	Csernus Mihály	Értékelő ellenőrzési szakértő:	Turi Tamás

Eszköz azonosító:	Játszótéri eszköz megnevezése:	Gyártó/forgalmazó; típus; megjegyzés:	A megfelelőség értékelése:
808.14	Csúszda		Nem felel meg
Hibaleírás:	1176-I: 4.1.5 A csúszdatest kopott.		
Javaslat:	A csúszdatestet javítani, vagy cserélni kell.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	310 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 - 300 mm
	Ütécscsillapító felület anyaga	termett talaj / homok	Megfelel
	Ütécscsillapító felület méretei	akadály	Nem felel meg
Hibaleírás:	1176-I: 4.2.8.4 Az esési térben veszélyes akadály a bokor és a szegély. BALESETVESZÉLY!		
Javaslat:	Az akadályt el kell távolítani, vagy az eszközt át kell helyezni.		
Összesített értékelés:			NEM FELEL MEG

 Jóváhagyta: Sövé Krisztina termékellenőrzési vezető			SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. 1173 Budapest, Kövirigó u. 33. Tel: 402-4960 Fax: 402-4962 Adószám: 12697722-2-42
SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20-9225-281; 06-1-4024-960 Fax: 4024-962 e-mail: szamei@i-online.hu	1173. Budapest, Kövirigó u. 33.	

Ellenőrzés időpontja:

2009.10.09


ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYVHÖZ FOTÓK

HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL



Jegyzőkönyv száma:

JKV-Budaörs-808

808.14 Csúszda



808.15 Duo



SZAMEI

Független Minőségellenőrző
Mérnöki Iroda Kft.

Jóváhagyta: Sóver Krisztina

1173 Budapest, Kövirigó u. 33.
Tel.: 402-4960 Fax: 402-4962

termékellenőrzési vezető Adószám: 12697722-2-42 6/6. oldal

SZAMEI

Független Minőségellenőrző
Mérnöki Iroda Kft.

Tel.: 06-20-9225-281; 06-1-4024-960

Fax: 4024-962

e-mail: szamei@t-online.hu

1173. Budapest,
Kövirigó u. 33.

F_33

Kiadás száma: 1

Módosítás száma: 0

Dátum: 2003. 09. 29.